

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
образования администрации
г. Евпатории Республики Крым
Железнов В.И.

«05» марта 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1/2024

г. Евпатория, Республика Крым

«05» марта 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение образования
1.2. Адрес объекта 297420, РФ Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, 8
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 9 990,20 кв.м.
6363,1 кв.м. пристройка 2 этажа- 3627,10 кв.м.; все здания соединены между собой
теплыми переходами
- наличие прилегающего земельного участка: есть – 13231 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1988 г., последнего капитального ремонта 2008 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 г., капитального _____
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения): Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 имени Героя Советского
Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»
МБОУ «СШ №15 им. Героя Советского Союза Н. Токарева»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297420, РФ Республика Крым, г.
Евпатория, ул. Полтавская, 8, тел:+7978 719 22 53, сайт: <https://school-15.myl.ru>

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы № 2, № 13 остановка ул. 9 Мая,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - Маршрутные
автобусы № 2.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2 Время движения (пешком) - 7 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (неровности асфальтового покрытия);

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1.1-1.2	6-12
2	Вход в здание	ДЧ-И (к) ДУ (о, г, с, у)	2.1-2.5	13-19
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		3.1-3.3	19-28
4	Зона целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (г, у) ДУ (о, к, с)	4.1	29-31
	- Зальная форма обслуживания (классы, столовая, муз.зал)	ДЧ-И (г, у) ДУ (о, к, с)	4.2	32-44
5	Санитарно-гигиенические помещения: - туалеты	ДЧ-И (г, у) ДУ (с) ВНД (к. о)	5.1	45
	- раздевалки	ДУ	5.2	49
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (к, о, с) ДУ (г, у)	-	29, 37, 40, 51-53
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	1-6

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется рассмотреть возможность организации и обустройства автостоянки. Организовать должным образом вход на территорию объекта (обустроить нормативный пандус). Установить кнопку вызова персонала возле входа в здание либо у начала пандуса. Установить на входные двери доводчики с функцией фиксации двери в положении

«открыто». Совершенствование алгоритмов оказания ситуационной помощи инвалидам в преодолении существующих барьеров на пути к получению услуг. Информировать ответственное подразделение администрации о необходимости проведения работ по приведению путей движения ко входу на объект в соответствие с нормативными требованиями.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения. Обустроить актовЫй зал и зоны целевого назначения средствами усиления слуха (электро-акустическими приборами либо системами индивидуального прослушивания). Организовать, при необходимости, доступ сопровождающего сурдопереводчика;

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках обустроить вход на территорию объекта нормативным пандусом. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для данной категории инвалидов на каждом этаже здания, а так же обустроить выделенные санитарно-гигиенические помещения в соответствии с нормативными требованиями. Организовать доступ в актовЫй зал, в т.ч. к сцене.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата оборудовать нормативными поручнями лестницы входных групп, а так же внутренние лестницы (в т.ч. на путях эвакуации). Оборудовать санитарно-гигиенические помещения поручнями в соответствии с нормативом. Оборудовать входную калитку ручками доступными для управления одной рукой. Установить поручни и держатели для ТСП у части раукомойников возле столовой.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разместить тактильно-визуальную информацию в соответствии с нормативными требованиями. Маркировать краевые ступени внутренних лестниц не скользящими контрастными полосами. Обеспечить зоны предоставления услуг средствами усиления зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСП, Орг.мероприятия
2	Вход в здание (главный)	Тек. ремонт, ТСП, Орг.мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТСП, Орг.мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Тек. ремонт, ТСП, Орг.мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСП, Орг.мероприятия-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСП, Орг.мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Кап. ремонт, Орг.мероприятия
8.	Все зоны и участки	

4.2.Период проведения работ: 2025-2030 гг.

в рамках исполнения плана поэтапного приведения объекта в соответствие с требованиями действующего законодательства (Плана адаптации объекта)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен частично (о, з, с, у), доступен условно (к)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов алгоритма оказания ситуационной помощи инвалидам

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: паспорт доступности №12 от 15.05.15 г. составленный рабочей группой Межведомственной комиссии по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценки состояния их доступности муниципального образования городского округа Евпатория Республика Крым

4.5. Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Вход в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 7 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель начальника управления образования администрации города Евпатория Республики Крым



Н.Р. Онищенко

Члены рабочей группы:

Заместитель начальника управления образования администрации города Евпатория Республики Крым



Е.П. Медведев

Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий, организация безопасности, охраны труда, кадровой работы МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»



В.Ф. Паршина

Заведующая ТПМПК МКУ «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»

Е.В. Танченко

образовательных организаций»

Представитель общественной организации инвалидов:

Президент региональной общественной
организации Крымского общества родителей
детей-инвалидов «Подари надежду»

И.В. Жовнер

Представитель организации:

Директор МБОУ «СШ №15 им.
Героя Советского Союза Н. Токарева»



О.С. Соболева

Управленческое решение согласовано: _____

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»
297403, Республика Крым, г. Евпатория, ул. им.60-летия ВЛКСМ, дом 30**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	6-7	- вход не обозначен тактильными наземными указателями; - перепад высоты между уровнем входной калитки и тротуаром обустроен 2 ступенями; - перепад высоты между уровнем входной калитки и тротуаром обустроен съездом имеющим не нормативный уклон и не имеющий поручни;	все	- обозначить вход предупредительными наземными указателями в соответствии с ГОСТ Р 52875; - обустроить калитку ручками П-образной формы; - обустроить данный участок тротуара в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; - обеспечить доступность входа пандусом(съездом) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020	КР ТФ ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	8-12	- пути движения не обозначены наземными тактильными указателями для инвалидов по зрению	с	- предусмотреть обустройство путей движения от входа на территорию до входа в здание предупредительными и направляющими тактильными наземными указателями.	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			- отсутствует автомобильная парковка с местами для автотранспорта инвалидов;	все	- не выделены и не обустроены места для автотранспорта инвалидов	ТР Орг

	ОБЩИЕ требования к зоне			На объекте организована ситуационная помощь инвалидам силами персонала. Приказ от 03.08.2023 г., № 608/01-04 «Об оказании ситуационной помощи ребенку с ограниченными возможностями»		Учесть замечания указанные в акте при оказании ситуационной помощи	Орг
--	-------------------------	--	--	--	--	--	-----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по территории	ДУ	1.1-1.2	6-12	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСП, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению:

Доступ на территорию объекта для автотранспорта родителей детей-инвалидов осуществляется на территорию школы через восточные ворота в начале учебного дня и по его окончанию. Доступ в здание для указанной категории учащихся предусмотрен через главный вход.

I Результаты обследования:
2. Вход в здание центральный

**МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»
297403, Республика Крым, г. Евпатория, ул.им.60-летия ВЛКСМ, дом 30**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	14	- краевые ступени лестничного марша не обозначены предупредительными тактильными наземными указателями; - конфигурация существующих поручней не соответствует нормативу	с, о	- обозначить краевые ступени лестничного марша предупредительными тактильными наземными указателями в соответствии с ГОСТ Р 52875; - обустроить лестницу поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261 и СП 59.13330.2020	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	2.2	15	- вход обустроен пандусом с покрытием из просечного листа имеющим нормативный уклон	к		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.3	13 - 14	- информация об организации в доступном для инвалидов виде расположена не корректно; - кнопка вызова расположена в малозаметном месте	все	- установить информацию об организации в доступном для инвалидов виде в соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 возле входной двери; - расположить кнопку вызова персонала возле входа в здание либо у начала пандуса	ТР Орг
2.4	Дверь (входная)	есть	2.3	14 , 17 - 18	- входная дверь не обозначена тактильными наземными указателями; - отсутствует функция	с, к	- обозначить входную дверь предупредительными тактильными наземными указателями в соответствии с ГОСТ	ТР

					доводчика фиксации двери в положении «открыто»		Р 52875; - установить доводчик с функцией фиксации двери в положении «открыто»	
2.5	Тамбур	есть	2.4	17	- тамбур имеет 4 дверных проема, направление движения вход и выход осуществляется через разные проходы	все	- разместить информационные материалы четко локализирующие предназначение проходов (вход/выход)	ТСР Орг
2.6	Контрольно-пропускной пункт (турникет)	есть	2.5	18 - 19	- ширина прохода рамки арочного металлодетектора 0,9 м, организован дополнительный проход с распашной калиткой	к	- обозначить дополнительный проход информационной пиктограммой (инвалид)	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				На объекте организована ситуационная помощь инвалидам силами персонала. Приказ от 03.08.2023 г., № 608/01-04 «Об оказании ситуационной помощи ребенку с ограниченными возможностями»		Учесть замечания указанные в акте при оказании ситуационной помощи	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (к) ДУ (о, г, с, у)	2.1-2.5	14-19	Тек.ремонт, ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»
297403, Республика Крым, г. Евпатория, ул. им.60-летия ВЛКСМ, дом 30**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, коридоры, рекреации)	есть	3.1	19-24		все	- в вестибюлях учреждений образования следует предусматривать электронные часы и календарь;	Орг,
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	25 - 26	- поручни не всех лестничных соответствуют нормативу; - контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничных маршей нанесена с нарушением норматива	с, о	- оборудовать лестницы поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261; - маркировать краевые ступени лестничных маршей не скользящими контрастными полосами шириной 0,08-0,1 м (Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием);	ТР ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	3.3	25	- перепад высоты между основным зданием и его северным крылом обустроен лестничным маршем из 3 ступеней; - указанный лестничный марш дублируется инвентарным пандусом	к	- организована ситуационная помощь инвалидам со стороны персонала в перемещении по указанному пандусу	Орг
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		28	- доступ к верхним этажам здания осуществляется с применением	к		

				ассистивных устройств (лестничеход) при помощи персонала			
3.5	Дверь	есть	-	-	- стеклянные части дверей не обозначены контрастной цветовой маркировкой	с - предусмотреть обозначение стеклянных частей дверных полотен яркой контрастной маркировкой в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.	ТСР
3.6	Пути эвакуации	есть				- организована система оповещения в экстренных случаях;	
	ОБЩИЕ требования к зоне				На объекте организована ситуационная помощь инвалидам силами персонала. Приказ от 03.08.2023 г., № 608/01-04 «Об оказании ситуационной помощи ребенку с ограниченными возможностями»	Учесть замечания указанные в акте при оказании ситуационной помощи	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (г, у) ДУ (к, о, с)	3.1-3.3	19-28	ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению:

В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, а также в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются.

Библиотека, спортивный и актовый залы, кабинеты спец.предметов (физика и химия), кабинеты администрации и медицинский кабинет располагаются на 1 этаже здания. Кабинеты для занятий учащихся по адаптированным основным общеобразовательным программам располагаются в северном крыле на 1 этаже здания.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»
297403, Республика Крым, г. Евпатория, ул. им.60-летия ВЛКСМ, дом 30**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		29-31	- места приема специалистов не оборудованы средствами усиления слуха и зрения; - ширина части дверных проемов менее 0,9 м	с, г.	- предусмотреть оборудование кабинетов специалистов средствами усиления слуха и зрения, организовать ситуационную помощь с учетом существующих барьеров; - для преодоления узких дверных проемов в наличии имеется сменное кресло-коляска, организована помощь персонала	ТСР Орг
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		32-44	- места для учащихся с нарушением зрения не оборудованы оптическими приборами, в т.ч. - библиотека не оборудована видеувеличителем; - в актовом зале не выделены и не оборудованы места для инвалидов, в т.ч. системой индивидуального прослушивания; - не организован доступ на сцену; - ручномойники возле столовой не оборудованы поручнями; - стойка	к, с, г, о	- оборудовать ученические места для учащихся с нарушением зрения стационарными и портативными средствами усиления слуха и зрения; - организовать доступ к сцене для инвалидов-колясочников с применением подъемного устройства либо приставного (раскладного) пандуса; - обустроить часть ручномойников опорными поручнями и расположенными	ТР ТСР Орг

				библиотекаря не имеет понижения; - отдельные дверные пороги превышают высотой 0,014 м; - в отдельных кабинетах расстановка мебели препятствует свободному перемещению кресло-коляски		рядом крючками для костылей, тростей; - организовать должным образом преодоление высоких дверных порогов с применением ассистивных устройств (перекатной пандус) при помощи персонала; - произвести понижение части стойки библиотекаря на высоту 0,8-0,85 м; - произвести расстановку мебели с учетом антропометрических габаритов для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне			На объекте организована ситуационная помощь инвалидам силами персонала. Приказ от 03.08.2023 г., № 608/01-04 «Об оказании ситуационной помощи ребенку с ограниченными возможностями»		Учесть замечания указанные в акте при оказании ситуационной помощи	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДЧ-И (о, у) ДУ (г, с)	4.1	29-31	ТСР, Орг. мероприятия
Зальная форма	ДЧ-И (о, у)	4.2	32-44	Тек.ремонт, ТСР,

	ДУ (к, г, с)			Орг. мероприятия
--	--------------	--	--	------------------

Комментарий к заключению:

Помещения (классы) по адаптированным основным общеобразовательным программам располагаются в северном крыле на 1 этаже здания.

Места предоставления услуг оборудованы специальной мебелью и средствами для управления компьютерной техникой без использования рук.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза

Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»

297403, Республика Крым, г. Евпатория, ул. им.60-летия ВЛКСМ, дом 30

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	45-49	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует тактильная план-схема помещения; - туалеты для инвалидов на 1 этаже здания не оборудован опорными поручнями для раковины, отсутствуют крючки для ТСП возле унитаза и раковины. Поручни возле унитаза расположены с нарушением нормативных требований, отсутствует 2 поручень. У крана раковины отсутствует рычажная рукоять; - средства управления светом расположены вне зоны досягаемости инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске 	к, о	<ul style="list-style-type: none"> - провести дооборудование выделенных туалетов на 1 этаже здания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; - разместить средства управления светом (выключатель) на высоте 0,8 м от уровня пола 	ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5.2	50	<ul style="list-style-type: none"> - ширина дверных проемом менее 0,9 м; - крючки расположены вне зоны досягаемости инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках 		<ul style="list-style-type: none"> - разместить часть крючков на высоте 0,85 - 1,1 м. от уровня пола; - организовать помощь в преодолении узких дверных проемов 	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне				На объекте организована ситуационная помощь инвалидам силами персонала. Приказ от 03.08.2023 г., № 608/01-04 «Об оказании ситуационной помощи ребенку с		Учесть замечания указанные в акте при оказании ситуационной помощи	Орг

					ограниченными возможностями»			
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г, у)	5.1	45-49	ТСР, Орг. мероприятия
- Туалет	ДУ (с) ВНД (к, о)	5.2	50	Орг.. мероприятия
- Гардероб	ДУ			

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»
297403, Республика Крым, г. Евпатория, ул. им.60-летия ВЛКСМ, дом 30**


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		51-53	Нарушены нормативные требования к размещению информации (места расположения, шрифт и т.д.)	Все	- разместить визуальную информацию в соответствии с СП 59.13330.2020: - разместить визуальную и тактильно-визуальную информацию в соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330.2020: рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Учесть замечания указанные в акте при оказании ситуационной помощи	ТСП Орг
6.2	Акустические средства	есть		29, 37, 40	- звуковое оповещение о функциональном назначении помещений	г		
6.3	Тактильные средства	есть		51-53	- комплексные тактильные таблички с информацией о функциональном назначении помещения, а так же информационные тактильные пиктограммы размещены с нарушением норматива	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне				На объекте организована ситуационная помощь инвалидам силами персонала. Приказ от 03.08.2023 г., № 608/01-04 «Об оказании ситуационной помощи ребенку с ограниченными возможностями»	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ -И(к, о, у) ДУ (г, с)	-	29, 37, 40, 51-53	ТСП, Орг.мероприятия


Комментарий к заключению: _____

**План прилегающей территории
МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»**





Поэтажные планы

МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»



**Поэтажные планы
МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»**





**Результаты фотофиксации
МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»**



Фото № 1 – Пути движения от остановки (остановка)



Фото № 2 – Пути движения от остановки



Фото № 3 – Пути движения от остановки



Фото № 4 – Пути движения от остановки



Фото № 5 – Пути движения от остановки



Фото № 6 – Пути движения от остановки



Фото № 7 – Пути движения по территории (вход)



Фото № 8 – Пути движения по территории

Панорама территории в районе строительства
вдоль трассы от станции Троицкая до
станции Троицкая в районе строительства



Рис. 1. Вид с воздуха (с высоты птичьего полета)



Рис. 2. Вид с воздуха (с высоты птичьего полета)




Рис. 3. Вид с воздуха (с высоты птичьего полета)




Рис. 4. Вид с воздуха (с высоты птичьего полета)



Рис. 5. Вид с воздуха (с высоты птичьего полета)




Рис. 6. Вид с воздуха (с высоты птичьего полета)



Рис. 7. Вид с воздуха (с высоты птичьего полета)



Рис. 8. Вид с воздуха (с высоты птичьего полета)

**Результаты фотофиксации
МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»**



Фото №9 – Пути движения по территории



Фото №10 – ЛПути движения по территории



Фото №11 – Пути движения по территории (ворота для автотранспорта)



Фото №12 – Пути движения по территории



Фото №13 – Вход в здание




Фото №14 – Вход в здание



Фото №15 – Вход в здание



Фото №16 – Вход в здание

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: 10/10/54
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

**Результаты фотофиксации
МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»**




Фото № 17– Вход в здание



Фото №18 – Вход в здание



Фото №19 – Пути движения внутри здания (вестибюль)



Фото №20 – Пути движения внутри здания (вестибюль)



Фото №21 – Пути движения внутри здания (вестибюль)



Фото №22 – Пути движения внутри здания (коридор)



Фото №23 – Пути движения внутри здания (коридор)



Фото №24 – Пути движения внутри здания (коридор)

фото 77 - Двухэтажный домик (вспомогательный)




фото 78 - Двухэтажный домик (вспомогательный)



фото 79 - Двухэтажный домик (вспомогательный)




фото 80 - Двухэтажный




фото 81 - Двухэтажный домик (вспомогательный)



фото 82 - Двухэтажный домик (вспомогательный)



фото 83 - Двухэтажный домик (вспомогательный)



фото 84 - Двухэтажный



Информация предоставлена в соответствии с требованиями Закона
Украины «Об истории Украины Второй мировой войны» Советского Союза
Безопасности фотографии

**Результаты фотофиксации
МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»**



Фото №25 – Пути движения внутри здания (лестница)



Фото №26 – Пути движения внутри здания (лестница)



Фото №27 – Пути движения внутри здания (сменная кресло-коляска)



Фото №28 – Пути движения внутри здания (лестничеход)



Фото №29 – Зоны целевого назначения здания (кабинет)



Фото №30 – Зоны целевого назначения здания (кабинет)




Фото №31 – Зоны целевого назначения здания (кабинет)




Фото №32 – Зоны целевого назначения здания (зальная форма)

Результаты фотографии
школы №12 имени Г.И. Успенского (1982)
школы №12 имени Г.И. Успенского (1982)




Фот. №12 - Интерьер класса в школе №12 (1982)




Фот. №12 - Интерьер класса в школе №12 (1982)



Фот. №12 - Интерьер класса в школе №12 (1982)




Фот. №12 - Интерьер класса в школе №12 (1982)




Фот. №12 - Интерьер класса в школе №12 (1982)



Фот. №12 - Интерьер класса в школе №12 (1982)



Фот. №12 - Интерьер класса в школе №12 (1982)



Фот. №12 - Интерьер класса в школе №12 (1982)

**Результаты фотофиксации
МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»**



Фото №33 – Зоны целевого назначения здания (зальная форма)



Фото №34 - Зоны целевого назначения здания (зальная форма)



Фото № 35 - Зоны целевого назначения здания (зальная форма)



Фото №36 - Зоны целевого назначения здания (зальная форма)



Фото №37 - Зоны целевого назначения здания (зальная форма)




Фото №38 - Зоны целевого назначения здания (зальная форма)



Фото №39 - Зоны целевого назначения здания (рукомойники возле столовой)



Фото №40 - Зоны целевого назначения здания (зальная форма)

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОСЪЕМКИ
АНО «Сеть магазинов «Сбербанк России»
Пилонь Торговая городская администрация Республики Крым



Фото 1 - Вид на фасад здания с вывеской




Фото 2 - Вид на фасад здания с вывеской



Фото 3 - Вид на фасад здания с вывеской



Фото 4 - Вид на фасад здания с вывеской




Фото 5 - Вид на фасад здания с вывеской




Фото 6 - Вид на фасад здания с вывеской



Фото 7 - Вид на фасад здания с вывеской




Фото 8 - Вид на фасад здания с вывеской

**Результаты фотофиксации
МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»**




Фото №41 – Зоны целевого назначения здания (зальная форма)




Фото №42 - Зоны целевого назначения здания (зальная форма)



Фото № 43 - Зоны целевого назначения здания (зальная форма)



Фото №44 - Зоны целевого назначения здания (оборудование)



Фото №45 — Санитрано-гигенические помещения (туалет)




Фото №46 - Санитрано-гигенические помещения (туалет)



Фото №47 - Санитрано-гигенические помещения (туалет)



Фото №48 - Санитрано-гигенические помещения (туалет)

Результаты фотофиксации
МРО «Ведный завод №12 имени 1-го Советского Союза»
г. Пискаревка Ленинградской области, район Пискаревский




Фото 1 - Вид на здание с поврежденным окном



Фото 2 - Вид на промышленную конструкцию




Фото 3 - Вид на крышу здания




Фото 4 - Вид на здание с поврежденной крышей




Фото 5 - Вид на здание с ржавой крышей




Фото 6 - Вид на поврежденную дверь



Фото 7 - Вид на здание с поврежденной крышей



Фото 8 - Вид на здание с поврежденной крышей

**Результаты фотофиксации
МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»**



Фото №49 – Санитрано-гигиенические помещения (туалет)



Фото №50 — Санитрано-гигиенические помещения (раздевалка)



Фото № 51- Система информации (визуально-тактильная)



Фото №52 - Система информации (визуально-тактильная)



Фото № - 53 - Система информации (визуально-тактильная)

Фото №_

Фото №_

Фото №_

Результаты фотофиксации
МРДЗ «Ремонт здания №15 в здании Г.Фон С. в г.Сколково (Южная
Плоскость) Г.Фон С. в здании Г.Фон С. в г.Сколково (Южная




Фото №10 - Вид на фасад здания с окном и дверью



Фото №11 - Вид на фасад здания с окном




Фото №12 - Вид на фасад здания с окном и дверью




Фото №13 - Вид на фасад здания с окном и дверью



Фото №14 - Вид на лестницу



Фото №15 - Вид на фасад здания с окном

Фото №16

Фото №17

Фото №18